## 誌上ポリクリ/上下顎の残存歯の数に大きな差のある例の処置

# 少数歯残存側にビーチ・アタッチメントを 応用した症例

吉田 直人 Naoto Yoshida (宮城県仙台市開業,仙台臨床研修会会員)

補 綴 臨 床 Vol. 17 No. 4 別刷

### 少数歯残存側にビーチ・アタッチメントを 応用した症例

吉田 直人 Naoto Yoshida (宮城県仙台市開業, 仙台臨床研修会会員)

#### 症例の概要

患 者:明治 40 年生 76 歳 女性

主 訴:下顎義歯咀嚼時の疼痛. 5 冷温水痛

初 診: 昭和58年2月

リコール日: 昭和59年8月

#### 口腔内所見および咬合関係

歯式 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 のよう に上顎は固定性ブリッジによる全歯列残存状態で あり、下顎は欠損部 7654114567 に 33 を鉤歯にしたエーカース・クラスプのパーシャ ル・デンチャーが装着されていた。上下顎修復物 内の二次齲蝕と $\frac{5}{22}$ 歯髄炎疑のため $\frac{87578}{3223}$ の歯内療法が必要であった。咬合問題としては上 下顎歯列弓大きさの不均衡から左側の $\left|rac{3-7}{3-7}
ight|$ は 交叉咬合になっており, 左右咬合平面の高さも不 揃いであった。また、患者は両側関節部の疲労感 を訴えており、咬合高径が低下しているものと思 われた、補綴治療による咬合再構成にはこれらの 点を考慮に入れて行うことにした.

### 治療方針

患者の要望を取り入れ、再治療は必要最小限に 歯部においては治療前と補綴学的設計上の違いは なく, 診査で判明した必要な所要条件を具備する

とどめる方針を立て、④③21/12③④は咬合調 整程度で既存のまま使用することにした。上顎臼

補綴物で再構成することにした。 今回のテーマに なる残存歯 3223 に対する下顎歯列の補綴学 的処置方針としては,

- (1) 32|23 を独立させたままか、あるいは2 歯ずつ連結し、パーシャル・デンチャーの鉤歯と して利用する.
- (2)  $\overline{3223}$  にテレスコープを応用。コーヌス クローネか C.S.C の支台歯として利用する.
- (3) 3223 に単純な根面板を合着し、オー バーデンチャーにする.
- (4) 3223 に根面アタッチメントかバー・ア タッチメントを応用,フルデンチャー形式にする。
- (5) 欠損部にインプラントを挿入し, 3223 と連結固定によるフル・ブリッジにする.
- (6) 3223 を支台歯にした 321123 の固 定性ブリッジにし、欠損部に通常のパーシャル・ デンチャーを行う.

の6とおりが考えられる。そこで,理論的には(5) のインプラントを応用したフル・ブリッジが咀嚼 効率と主訴から最適と思われたが、 顎堤の吸収状 態から予後が保証できず、また患者の要望事項と して、残存歯はできるかぎり保存すること、痛み のない治療, 審美性のよいもの, 治療術式が面倒 でないものなどがあり、患者の年齢も配慮し、本 症例では(6)を採用することに決定し、パーシャ ル・デンチャーの維持装置として両側 3/3 にビー チ・アタッチメント (Beach Attachment) を応用

補綴臨床:第17巻・第4号:昭和59年11月



図 1 初診時における咬頭嵌合位での口腔内写真。左側咬合平面の低下と上下関係が交叉咬合になっている。上顎前歯の歯冠長が下顎前歯(2/2 天然歯)に比較して、全般的に短かい



図 2 初診時上顎咬合面観. 621/126欠損だが、すで にクラウン・ブリッジにより 上顎全歯が補綴されている



図 3 初診時下顎咬合面観. 76541|14567欠損部 に3|3 陶材前装冠を鉤歯に したパーシャル・デンチャー が装着されている




図 4 初診時のパノラマX線写真。歯肉縁下の歯石沈着が認められるが、 全般的に骨値は良好である。歯冠内齲蝕と歯髄炎のため 8 7 5 7 8 3 2 2 3
の歯内療法が必要である



図 5 最終補綴物を合着した上顎咬合面観. <u>8765/567/8</u>を歯内療法終了後,再製作。<u>4/321/123/4</u>は既存のまま咬合調整のみで使用。印象部の咬合面は小さめにし, その他の具備条件を整えた



図 6 32|23 歯内療法終了後,ブリッジ ③②1|1②③の支台歯形成を行い,テンポラリー・クラウンと治療用義歯(旧義歯を利用)で経過観察後,歯肉の状態も良好につき 32|23の印象採得

補綴臨床:第17巻・第4号:昭和59年11月 405

DA 員)

アに

安学

ま2 歯と

ヌス

オー

・ア :する.

の固ァル・

は(5) が収収項痛面がし,

にピーを応用




図7 左:右側側面観。旧義歯を治療用義歯とし て利用し, 咬合面に即時レジンを添加して本 来の位置まで咬合高径を高め, 下顎前歯部ブ リッジ製作時の基準に使用した





図 8 ③②112③ブリッジ装着後,メタル・フ レームの試適。適合と同時に対合歯との接触 関係も調整。試適終了後オルタード・キャス ト・テクニックに移る。メタル・フレームは 歯周疾患を考慮に入れて設計した



図 9 メタル・フレーム試適時の拡大写真. ビー チ・アタッチメントの装置が設計どおりに機 能しているかどうかを確認。近心レストのか わりにシンチグラム・レストを応用



図 10 メタル・フレームを利用して印象トレーを 製作し機能印象に移る。モデリングによる筋 圧形成後, ラバー印象材で精密印象を行っ た. 同時にワックス・リームとユージノー ル・ペーストで中心咬合採得をした



図 11 模型改造。マスター・キャストの残存歯部 を残し, 欠損歯槽粘膜部を全部削除したの ち,機能印象による模型製作

するこ この した場合 者に不過 V1, (4) スが可能

406 補綴臨床:第17巻・第4号:昭和59年11月








図 13 新・旧義歯の粘膜面観。旧義歯に 膜面観。旧義歯に 比較してフレンジ を可及的に広くと り、義歯の安定に 努めた







図 14(上左) 治療完了後, 咬頭嵌合位で咬合させた唇側面観. 左側の咬合関係は改善したが, 上顎既存のまま使用のため審美的に少々問題あり. 下顎の装置は 0.5 mm のリテンション・ワイヤー・ループがみえる程度である

図 15(上右) 新義歯装着の咬合面観.左側の人工 歯排列を舌の障害にならない程度に舌側に よせた.(図3と比較)義歯の浮き上がりも なく安定している

図 16(左) 1年6ヵ月後の口腔内写真、咬合関係 は異常なく、プラーク・コントロールも良好 で歯周組織状態も健康に保持されている。こ の間3ヵ月間隔でリコールを実施している

することにした.

この装置の利点としては、① 遊離端義歯に応用した場合、鉤歯に過剰な咬合圧を与えない、② 患者に不必要な苦痛を与えない、③ 治療回数が少ない、④ 口腔の清掃が容易である、⑤ 後のリベースが可能である、⑥ 修理が簡単である、⑦ 審美

性に優れている,などが考えられ,高齢者の患者には最良の方法と思われる。特に本症例で術者としては左側の交叉咬合を正常にもどす。上顎臼歯部の咬合面を小さくし,下顎顎堤の保護をはかる。義歯の床縁を可及的に延ばすことに努め,以下写真の順序で治療を進めた。

補綴臨床:第17巻・第4号:昭和59年11月 407